

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		DĘBOWO	
KAPLICZKA		1929 r.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
  widok w kierunku wschodnim i północno-zachodnim  widok w kierunku wschodnim				ulica i nr: Śmielińska 12/14, Rzeczna 1	
				nr działki: 105	
				współrzędne: 53.167311, 17.496629	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo kujawsko-pomorskie	
				powiat nakielski	
				gmina Sadki	
				6. Formy ochrony	
				Obiekt ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków	
				Obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków Gminy Sadki, przyjętej zarządzeniem nr 55.2026 Wójta Gminy Sadki z dnia 7 września 2026 r.	
				 Gmina Sadki – fragment mapy lokalizacyjnej z zaznaczoną lokalizacją obiektu. Opracowanie własne w środowisku QGIS na podstawie usługi BDOT10K	

8. Historia, opis i wartości

Dębowo jest miejscowością o czytelnym układzie ruralistycznym, w którym obok zabudowy mieszkalnej i gospodarczej występują również elementy małej architektury sakralnej, związane z religijnością mieszkańców oraz tradycją lokalnej fundacji.

Kapliczka przydrożna zlokalizowana jest przy ul. Śmielińskiej, w sąsiedztwie rzeki Rokitki. Obiekt ma formę słupową i posadowiony jest na betonowym podeście. Kapliczka jest murowana, tynkowana, o prostej wertykalnej bryle, zwieńczonej niewielkim daszkiem, na którym umieszczono metalowy krzyż.

W dolnej partii kapliczki znajduje się płaskorzeźbiony motyw krzyża. W części środkowej umieszczona jest tablica inskrypcyjna z napisem: „Fundowali w roku 1929 Stanisław i Elżbieta Płotkowie”. W górnej wnęce znajduje się figura Matki Bożej, przedstawionej w białej szacie i niebieskim płaszczu, z rękami rozłożonymi w geście opieki.

Kapliczka stanowi przykład przydrożnej małej architektury sakralnej z 1929 r. Jej wartość wynika z zachowanej formy, funkcji religijnej, inskrypcji fundacyjnej oraz znaczenia jako elementu historycznego krajobrazu kulturowego miejscowości.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania obiektu należy ocenić jako dość dobry, przy konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i porządkowych.

Wskazane jest oczyszczenie powierzchni kapliczki z zabrudzeń oraz nawarstwień biologicznych, przy zastosowaniu metod dostosowanych do charakteru tynków i nienaruszających zachowanych elementów dekoracyjnych oraz inskrypcji.

Rekomenduje się uzupełnienie ubytków tynku z zachowaniem faktury i kolorystyki dostosowanej do historycznego charakteru obiektu. Należy zachować i poddać konserwacji tablicę inskrypcyjną oraz figurę Matki Bożej jako elementy o szczególnym znaczeniu religijnym i historycznym.

Wskazane jest uporządkowanie bezpośredniego otoczenia kapliczki oraz ograniczenie zarastania podstawy obiektu roślinnością.

Pożądane jest prowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego kapliczki, w szczególności tynków, tablicy inskrypcyjnej, figury oraz elementów metalowych, w tym krzyża w zwieńczeniu.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**Kinga Makowska
Michał Horbowicz
Ochrona Zabytków KRESY
03.2026 r.**

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków) *

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków